

reparatie laptop hp envy 15 j101nq conform descriere

I.D.: 41679576

Data
publicarii

17.01.19

Coduri CPV

50312000-5

Pretul
estimativ:

394,12 RON - 394,12 RON

Descriere: Repararea si intretinerea echipamentului informatic (Rev.2) DESCRIERE: schimbare ventilator, reparatie carcasa (bottomcase + palmrest), curatare si schimbare pasta termoconductoare. Schimbare HDD existent cu SSD 240gb si transfer date de pe HDD pe SSD (RAR GRIVITA NR181/ 18.12.20180