

---

## Reparatie DACIA DOKKER

I.D.: 55967213

---

Data publicarii	13.04.21	Coduri CPV	50110000-9
Termenul limita pentru depunere:	14.04.21	Pretul estimativ:	600,00 RON - 600,00 RON
Descriere:	Reparatie DACIA DOKKER VL 31 APA, UU10SDCH557951366, 2017, 1461cmc, 55Kw. Inlocuire senzor filtru de particule- OE DACIA.		

---