
Efectuare revizie tehnica si reinstalare soft la ecograful Mindray

I.D.: 36656142

Data publicarii	19.06.19	Coduri CPV	50421000-2 71630000-3
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:

Descriere: efectuare revizie tehnica si reinstalare soft la ecograful Mindray la care modul Doppler este defect. Operatorii economici interesati trebuie sa detina Aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii pentru reparare, intretinere si punere in functiune/instalare valabila pentru echipamentul medical care face obiectul consultarii de piata.
