
Servicii de verificare hidranti de incendiu interiori si verificare stingatoare

I.D.: 88780659

Data publicarii	23.10.23	Coduri CPV	50413200-5 50000000-5
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 2.216,50 RON - 2.216,50 RON

Descriere: Servicii de verificare 20 de hidranți de incendiu interiori existenți în cadrul sediului AJFP Sălaj și servicii de verificare stingătoare din cadrul AJFP Salaj și a structurilor subordonate, după cum urmează: Verificare stingător tip G2-55 buc., din care 38 buc. la sediul AJFP Sălaj, 6 buc. la sediul SFO Jibou, 4 buc. la sediul SFO Cehu Silvaniei, 7 buc. la sediul SFO Simleu Silvaniei; Verificare stingător tip G5 -2 buc. la sediul AJFP Sălaj; Verificare stingător tip P6 -28 buc., din care: 21 buc. la sediul AJFP Sălaj, 3 buc. la sediul SFO Jibou, 1 buc. la sediul SFO Cehu Silvaniei și 3 buc. la sediul SFO Simleu Silvaniei. Verificare stingător tip P1 -5 buc. la sediul AJFP Sălaj. Verificare stingător tip P3 - 1 buc. la sediul AJFP Sălaj.
