

Servicii de mentenanta anuala pentru sistemul tehnologic cu rezervor subteran, de alimentare distribuitoare - 3 Bucati

I.D.: 17482298

Data publicarii	03.02.17	Coduri CPV	50514200-3
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	07.02.17	Pretul estimativ:	1.789,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	--------------

Descriere: Servicii de mentenanta anuala pentru sistemul tehnologic cu rezervor subteran, de alimentare distribuitoare - 2 buc. - servicii de intretinere trimestriala: verificarea si ungerea balamalelor si a amortizoarelor capacelor carosabile, verificat stare placute inscriptionare carburanti si inlocuirea celor depreciate, verificare scurgeri la conductele tehnologice si remedierea acestora, verificare stare separator hidrocarburi, curatare si spalare rigole carosabile; - 1 buc. - servicii de intretinere semestriala: verificarea si ungerea balamalelor si a amortizoarelor capacelor carosabile, verificat stare placute inscriptionare carburanti si inlocuirea celor depreciate, verificare scurgeri la conductele tehnologice si remedierea acestora, verificare stare separator hidrocarburi, curatare si spalare rigole carosabile, curatare si vopsire periodica cheson rezervor, verificarea garniturilor si a cuplelor de la BGD, verificare echipamente si accesorii (clapeti, guri aerisiri, limitatoare, ghidaje masura manuala, etc.), vidanjare, curatare si spalare separator hidrocarburi, inclusiv filtru coalescent; - 1 buc. - servicii de intretinere anuala: verificarea si ungerea balamalelor si a amortizoarelor capacelor carosabile, verificat stare placute inscriptionare carburanti si inlocuirea celor depreciate, verificare scurgeri la conductele tehnologice si remedierea acestora, verificare stare separator hidrocarburi, curatare si spalare rigole carosabile, curatare si vopsire periodica cheson rezervor, verificarea garniturilor si a cuplelor de la BGD, verificare echipamente si accesorii (clapeti, guri aerisiri, limitatoare, ghidaje masura manuala, etc.), vidanjare, curatare si spalare separator hidrocarburi, inclusiv filtru coalescent, verificare si inlocuire garnituri si elemente imbinare flanse, punti echipotentiale. Piese de schimb: - 2 bucati amortizor capac;- 3 bucati supape aerisire; - 1 bucata sistem inchidere si balamale blocuri guri descarcare; - 6 bucati flanse rezervor; - 3 bucati niplu gura masurare; -4 bucati racord flexibil; -4 bucati cupla descarcare. Obs. - Valoarea unitara a serviciilor de intretinere cuprinde toate costurile cu materiale, piese, manopera etc.; - Rata de defectabilitate pentru piesele de schimb de 35%.
