

Echipament de securitate

I.D.: 72325806

Data publicarii	18.08.22	Coduri CPV	35121000-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 813,44 RON - 813,44 RON

Descriere: Revizia, reparatie sistemului de alarmare la efracție consta in inlocuirea acumulatorilor din centrala de efracție si din sirena exterioara . Se verifica timpii de raspuns la efracție, verificare erori si avarii. La sistemul de supraveghere video se va inlocui hard disc-ul din DVR Se vor face probe de functionare
