

---

## reparatie Volkswagen Amarok CL

I.D.: 38107974

---

Data publicarii	28.08.19	Coduri CPV	50110000-9
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 8.821,00 RON - 8.821,00 RON

---

Descriere: Servicii de reparatie volkswagen amarok (supapa admisie,supapa evacuare,simering supapa,tachet hidraulic,ax cu came admisie,ax cu came evacuare,simering ax cu came,garnitura pompa vaccum,garnitura chiulasa,garnitura capac supapa,set curea distributie,set curea transmisie cu caneluri,pompa apa,ulei motor,filtru ulei,filtru aer,filtru combustibil,filtru habitaclu,garnitura evacuare,garnitura admisie si manopera )

---