

Reparatie instalatie speciala autospeciala B2 din cadrul Isu Hunedoara

I.D.: 95243604

Data publicarii 26.03.24 Coduri CPV 50000000-5 50116000-1

Pretul estimativ: 570,00 RON - 570,00 RON

Descriere: Reparatie instalatie speciala - sistem inregistrare video - conform deviz 28-DE-00290 Ambulanta MAI49203 Reparație sistem video: - Inlocuire car memorie; - Scriere card memorie; - Demontarea modulului de filmare; - Prioritizarea serviciului.
