

---

## Servicii de inlocuire hidranti exteriori conform ADV1334044

I.D.: 76269661

---

Data publicarii	09.12.22	Coduri CPV	51700000-9
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 9.232,50 RON - 9.232,50 RON

---

Descriere: Servicii de inlocuire hidranti exteriori: 5 Buc x 1846,50 lei/buc = 9.232,50 lei Dupa instalarea hidrantilor exteriori se vor efectua urmatoarele operatiuni: • Verificare vizuala generala • Verificare grad de coroziune • Verificare furtune • Verificarea ajutorajelor de refulare • Verificare/manevre robineti • Verificare capete de conexiune • Verificare garnituri de etanseitate • Verificarea cutiilor de protectie • Verificarea indicatorilor si a etichetelor • Verificarea dotarii cu chei de actionare • Curatare, revopsire ungere; • Hidrantii exteriori se vor marca conform prevederilor legislatiei in vigoare Verificarile la hidranti exteriori mai cuprind: • Integritatea si etanseitatea instalatiei; • Respectarea presiunii minime necesare (prin masuratori la racordul hidrantului); • Functionarea robinetului principal, a robinetelor hidrantilor; • Existenta echipamentelor si accesoriilor pentru interventie; • Se vor executa operatiuni de verificare privind etanseitatea presetupelor, gresarea, eliminarea unor efecte de coroziune. De asemenea se vor executa urmatoarele operatiuni: - sapatura; - demontare hidrant defect; - montaj hidrant nou (pus la dispozitie de catre beneficiar); - astupare si compactarea stratului de pamant; - probe de presiune si etanseitate; Garantia serviciilor prestate: 12 luni. Achizitie conform referat nr.41614/28.11.2022, ADV1334044/06.12.2022, Oferta nr.42647/08.12.2022

---