

## **Achizitionarea serviciului de reparatie a autoturismul VW Touareg B 71 MJR**

I.D.: 53941928

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 03.02.21 | Coduri CPV | 50112200-5 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 13.221,30 RON - 13.221,30 RON

Descriere: Achizitie servicii inlocuit amortizoare rulment flanșe față, rulment volantă kit ambreiaj, discuri și plăcuțe frână spate, radiator intercooler, set ștergătoare, set curea distribuție, lamelă ștergător spate, pentru autoturism Volkswagen Touareg- B 71 MJR . Furnizorul se obligă să livreze, piese noi, neutilizate anterior și originale conform prețurilor unitare oferite și specificațiilor tehnice din oferta sa ( nota de constatare). Prețul convenit include manopera, piese de schimb și revizia tehnică, lei fără TVA. În cazul în care, din vina sa exclusivă, Prestatorul nu reușește să-și execute obligațiile asumate, atunci Achizitorul are dreptul de a deduce ca penalități o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din prețul comenzii de 0,1% pe zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor. Plata se va face cu O.P. în contul de trezorerie al operatorului economic, în termen de maxim 30 de zile de la data primirii facturii, dacă aceasta dată este ulterioară recepției serviciilor, în caz contrar termenul curgând de la data recepției serviciilor. În cazul în care Achizitorul nu își onorează, în mod culpabil, obligațiile în termenul prevăzut la pct. de mai sus, atunci acestuia îi revine obligația de a plăti, cu titlul de dobânda penalizatoare, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0.1% pe zi, de la data la care obligațiile trebuiau a fi îndeplinite până la îndeplinirea efectivă a acestora. mai puțin