
Reparatie rezervor 1000 mc Patarlagele

I.D.: 42354346

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 27.03.19 | Coduri CPV | 45453100-8 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 75.350,00 RON - 75.350,00 RON

Descriere: VA RUGAM SA ASTEPTATI COMANDA FERMA A BIROULUI APROVIZIONARE; Lucrarile de renovare constau in: - curatare manuala interior rezervor (desprinderea manuala a betonului degradat - unde este cazul) - spalarea cu apa sub presiune (minim 300 bari) interior rezervor Lucrarile de hidroizolare constau in: - inspectia interioara a rezervorului si determinarea "hartii crapaturilor" si a tipului crapaturilor - sigilarea crapaturilor prin injectii cu rasina epoxidica - conform procedurilor in vigoare si fisei tehnice a produsului - aplicarea membranei hidroizolante - conform procedurilor in vigoare si a fisei tehnice a produsului
