

Verificat hidrant interior

I.D.: 83568853

Data publicarii	14.06.23	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 464,00 RON - 464,00 RON

Descriere: - verificat. hidrant interior, daca corespunde normativelor in vigoare, verificat etansietatea garniturilor, presiunea masurata prin manometru, daca este in stare de functionare, verificat robinet, furtun refulare, teava refulare, verificat presiune in intreaga instalatie - inlocuirea pieselor de schimb constatate defecte va fi suportata de beneficiar separat de pretul serviciilor de verificare - verificat hidranti interiori 58,00 lei/buc
