
Servicii de verificare, reparare și încărcare Stingătoare TIP P6

I.D.: 81712676

Data publicarii	05.05.23	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 540,00 RON - 540,00 RON

Descriere: Servicii de verificare, reparare și încărcare Stingătoare cu pulbere TIP P6 - 45 buc. Serviciile vor fi realizate de către persoane autorizate în condițiile legii. Persoanele autorizate care efectuează verificarea și încărcarea stingătoarelor au obligația să respecte art.17 al Ordinului 138/2015: Persoana autorizată pentru efectuarea lucrărilor de verificare, reîncărcare și reparare a stingătoarelor de incendiu trebuie să aplice pe fiecare stingător o etichetă care să cuprindă datele de identificare ale acesteia, luna și anul în care a fost realizată verificarea, reîncărcarea sau repararea, precum și luna și anul până la care trebuie efectuată următoarea verificare sau, după caz, reîncărcare. Cumpararea directa finalizata in catalogul SEAP reprezinta comanda ferma.
