

Servicii Reparație sistem încălzire cu înlocuire boiler de sol cu 2 serpentine, capacitate între 1000 litri și 1500 litri

I.D.: 40719482

Data publicarii	13.12.19	Coduri CPV	50720000-8
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	16.12.19	Pretul estimativ:	11.500,00 RON - 11.500,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------

Descriere: Servicii de Reparație sistem încălzire cu înlocuire boiler de sol cu 2 serpentine, capacitate între 1000 litri și 1500 litri, (niple, robineti bila alimentare apa, aerisitoare automate, robineti bila pasanti, robineti fluture/bila golire, supape de sens, filtre y, teci imersie senzor, supape de sigurante, vas de expansiune , etc) - 1 buc . Caracteristici tehnice boiler :1. Capacitate boiler : 1000 L - 1500 L 2. Posibilitate de cuplare în instalație existentă cu un cazan pe gaz : DA 3. Izolație Exterioară : DA (DIN 4753), cu carcasă exterioară din PVC vopsit 4. Montare multipoziție a senzorului de temperatură : DA 5. Corp boiler fabricat din oțel cu conținut redus de carbon tip S235JR : DA 6. Protecție anticorozivă interioară : DA, prin email de titaniu și protector anodic 7. Ieșirile prevăzute cu filet interior : DA 8. Termometru inclus, de indicare a temperaturii : DA 9. Termostat reglabil, inclus, al temperaturii între 30 și 80 grade C : DA 10. Presiune maximă de lucru : 10 bari 11. Protector anodic (DIN 4753-6) : DA 12. Email din Titan (DIN 4753-3) : DA 13. Element de încălzire electrică : DA 14. Rezervor de apă din oțel cu emisii reduse de carbon : DA 15. Supapă de siguranță 8 bari : DA 16. Serpentină inferioară : DA , 1 bucata 17. Serpentină superioară : DA , 1 bucata 18. Posibilitate suplimentară opțională de montaj element electric de încălzire : DA 19. Diametru orificiu de vizitare : 200 mm 20. Diametru flanșă : 280 mm 21. Rezistență la uzură : DA
