

---

## **SERVICE POMPA DOZATOARE / INST DOZARE HIPOCLORIT**

I.D.: 93751815

---

Data publicarii	23.02.24	Coduri CPV	50000000-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 871,20 RON - 871,20 RON

---

Descriere: Servicii de service pompe dozatoare hipoclorit de sodiu, ce includ: - constatare stare pompa de dozare; - inlocuire piese de schimb, conform deviz de reparatie; - verificare in functionare. Conform devize de reparatie.

---