
Servicii verificare stingatoare

I.D.: 52266913

Data publicarii	03.12.20	Coduri CPV	35111000-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 510,00 RON - 510,00 RON

Descriere: Servicii verificare stingatoare de incendiu - Stingator P6 = 15 buc x 20 lei/buc. - Stingator G2 = 3 buc x 20 lei/buc. - Stingator P50 = 3 buc x 50 lei/buc. In cazul in care este necesara inlocuirea agentului de stingere, pretul per kilogram pulbere/CO2/spumant necesar a fi inlocuit se va tarifa cu 5 lei + TVA in cazul in care stingatoarele nu mai corepund tehnic si legislativ si necesita propunere pentru casare, acestea se vor tarifa la pretul de verificare si se vor inapoa beneficiarului in starea initiala.
