

Verificare retea hidranti exteriori si interiori

I.D.: 70760282

Data publicarii	29.06.22	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 660,00 RON - 660,00 RON

Descriere: Verificare retea hidranti exteriori Pentru instalația de stingere a incendiilor cu hidranți exteriori, conform art. 28.4., din Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a II-a - Instalații de stingere", indicativ P118/2-2013*), cu modificările și completările ulterioare, se vor efectua următoarele operațiuni: Verificarea stării tehnice a cutiilor de protecție;, Verificarea gradului de etanșeitate a garniturilor; Verificarea existenței indicatoarelor de marcare a hidranților; Verificarea funcționabilității robinetilor de hidrant și a modului de manevrare; Verificare probă presiune rețea și a debitului de apă; Alimentarea cu apă. Verificare instalatie de limitare si stingere a incendiilor - retea hidranti interiori - semestrială Se vor efectua: - Verificarea integrității furtunului (s-a urmărit ca furtunul să nu prezinte scurgeri, deformări, distrugerii, crăpături, pe întreaga lungime); - Verificarea stării dispozitivelor de fixare (dacă acestea sunt solide și nedeteriorate); - Măsurarea debitului de apă și a presiunii (dacă acesta este continuu și suficient); - Verificarea sistemului de derulare dacă funcționează ușor; - Verificarea funcționalității corespunzătoare a țevii de refulare; - Verificarea vizuală a existenței tuturor subsansamblelor (furtun, țeavă, robinet, cheie) și integritatea cutiei; - Verificarea existenței marcajului de informare a locației și poziționării hidrantului interior și a existenței lămpilor de urgență marcate cu „HIDRANT” (d
