

---

## **Servicii de verificare, intretinere si reparare echipament radiologic Philips TeleDiagnost**

I.D.: 35468342

---

Data publicarii	23.04.19	Coduri CPV	50800000-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 7.760,00 RON - 7.760,00 RON

---

Descriere: e va interveni in maximum 48 ore lucratoare pentru disgnosticarea si repararea echipamentului la orice solicitare a beneficiarului Piesele defecte vor fi inlocuite in urma unei comenzi ferme, costul acestora fiind suportat separat de benficiar Alte servicii incluse: - intretinerea generala preventiva si obligatorie conform specificatiei producatorului si cerintelor CNCAN, cu emiterea unui buletin de verificare si masuratori de calitate; - interventii service nelimitate la solicitarea beneficiarului, fara alte costuri suplimentare de piese sau alte componente ce fac obiectul unor comenzi/achizitii separate Pretul specificat este fara TVA si platibil lunar. In cazul in care se doreste incheierea unui contract pe mai multe luni atunci se va inmulti pretul/luna cu nr. luni. 8 luni x 970,00 lei/luna= 7760,00 ron fara TVA

---