
Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului radiologic

I.D.: 31080381

Data publicarii	01.10.18	Coduri CPV	50421200-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	5.059,17 RON - 121.420,08 RON 21.258,84 RON - 510.212,16 RON
-------------------	---

Descriere: 1. Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului radiologic - Angiograf Allura Xper FD10C inclusiv pentru sistemul hemodinamic Xim, Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului radiologic - Angiograf Allura Xper FD10C inclusiv pentru sistemul hemodinamic Xim valoarea celui mai mare contract subsecvent care ar putea fi atribuit: 127,553.04. 2. Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului radiologic - Angiograf biplan Infinix 8000V, Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului radiologic - Angiograf biplan Infinix 8000V valoarea celui mai mare contract subsecvent care ar putea fi atribuit: 30,355.02.
