

Servicii schimbat si echilibrat anvelope cu azot si vulcanizare anvelope

I.D.: 70999016

Data publicarii	08.07.22	Coduri CPV	50116500-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 155,00 RON - 155,00 RON

Descriere: Servicii vulcanizare: - schimbat si echilibrat anvelope cu plumb, incarcat cu azot si schimbat valve Toyota Hillux = 2buc, - pana cu petice, echilibrat cu plumb si incarcat cu azot Dacia Duster si Dacia Logan = 2 buc.
