
Reparatii auto pentru autovehicule peste 3.5 t

I.D.: 64587928

Data publicarii	20.12.21	Coduri CPV	50114100-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 4.042,79 RON - 4.042,79 RON

Descriere: Piесе: disc ambreiaj, placa presiune ambreiaj, rulment ambreiaj, mufa sirocou, mufe termo - 8 bucati. Manopera: inlocuit kit ambreiaj, reparat mufa sirocou pentru autocar BMC , GL-11-PVM
