
Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)

I.D.: 76215202

Data publicarii	05.12.22	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 5.270,00 RON - 5.270,00 RON

Descriere: Contine: - verificare/incarcare stingator cu pulbere tip P6 = 39 buc; - verificare/incarcare stingator cu Co2 tip G2 = 6 buc; - verificare/incarcare stingator cu Co2 tip G5 = 1 buc; - verificare + testare hidranti interiori/exteriori = 18 buc; - stingator cu pulbere tip P6 = 13 buc; - stingator cu Co2 tip G2 = 2 buc.
