
Pachet servicii de intretinere Hidranti Interiori si exteriori

I.D.: 88052825

Data publicarii	09.10.23	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.140,00 RON - 1.140,00 RON

Descriere: Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor 1. Verificare si Intretinere instalatie de stins incendii cu Hidranti interiori si Exteriori 6 buc x 150 ron = 900 ron 2. Registru de Control 1 buc x 200 ron = 200 ron 3. Indicator Hidrant Exterior 2 buc x 20 ron = 40 ron Total: 1140 ron
