
Serviciu de reparatie si intretinere a microscopului JSM5600LV

I.D.: 71933301

Data publicarii	03.08.22	Coduri CPV	98300000-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 25.200,00 RON - 25.200,00 RON

Descriere: Serviciu de reparatie si intretinere a microscopului JSM5600LV: Interventia de reparatie include inlocuirea piesei PHOTOMULTIPLIER R647 (AP000380), Reference 20194 Piesa de schimb este necesară pentru înlocuirea celei existente care nu mai este funcțională. Piesa de schimb este necesară pentru funcționarea corespunzătoare a microscopului electronic de baleiaj. Interventia de intretinere include: Testarea hardware si software a echipamentului, în conformitate cu specificațiile producătorului JEOL; Alcătuierea unui caiet de evidență în care vor fi atașate rezultatele testelor de performanță; Efectuarea operațiilor de curățare, ajustare, lubrifiere, inspectare; Manopera, costurile de deplasare, cazare, aparatelor folosite pentru testare
