
Servicii reparații masina de spalat rufe si inlocuire piese schimb in cadrul CSS BUDĂI

I.D.: 97361379

Data publicarii	14.05.24	Coduri CPV	50000000-5 50530000-9
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 8.000,00 RON - 8.000,00 RON

Descriere: Servicii reparații masina de spalat rufe ELECTROLUX si inlocuire piese schimb in cadrul CSS BUDĂI cf referat aprobat nr. 18676/08.05.2024, fisei de lucru 68/24.04.2024 si prev contractului nr. 8023/27.02.2024 de servicii reparatii, intretinere, verificare masini spalat rufe, vase, uscatoare rufe incheiat cu S.C. FRIGERO SERVICE S.R.L.. Se va inlocui chitul complet de rulmenti
