

---

## **Servicii de intretinere auto: verificare si remediere sistem climatizare si sistem lumini (interior, exterior), inlocuire placute frana spate - auto marca Mercedes Vito**

I.D.: 83669180

---

Data publicarii	21.06.23	Coduri CPV	50112200-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	23.06.23	Pretul estimativ:	1.050,00 RON - 1.050,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-----------------------------

---

Descriere: Centrul Chinologic Sibiu intenționează sa achiziționeze servicii de întreținere auto pentru autovehiculul marca Mercedes Vito an fabricație 2007: \* verificare si remediere sistem climatizare si sistem lumini (interior, exterior) \* înlocuire plăcuțe frână pe partea din spate (plăcuțe +manopera sunt incluse in prețul achiziție)

---