

Serviciu de reparație la sistemul de alimentare la autospeciala Renault

I.D.: 51474481

Data publicarii	12.11.20	Coduri CPV	50114000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	13.11.20	Pretul estimativ:	5.341,00 RON - 5.341,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-----------------------------

Descriere: Serviciu de reparație la sistemul de alimentare la autospeciala Renault, cu seria de șasiu VF642ACA000005258, cmc. 6174, putere motor 158 Kw, an fabricație 2005. Serviciul de reparație presupune înlocuirea următoarelor: pompă alimentare - 1 buc.; șaiabă injectoare - 2 buc.; curățitor de frâne ECO - 2 buc.; electrovană pompă injecție - 1 buc.; șurub DIN 933 10.9 10x50 - 2 buc.; piuliță M10 - 2 buc.; șurub 12x50 - 1 buc.; piuliță DIN 934-8 ZN 12 - 1 buc.; șurub hex 933 8.8 ZN 6x40 - 2 buc.; piuliță DIN 934-8 ZN 6 - 2 buc.; colier plastic negru 7,8x363 - 12 buc.; colier plastic negru 4,7x360 - 12 buc.; curățitor de frâne ECO - 1 buc.; verificare/reparat injectoare - 2 buc.; curățat rezervor carburant.
