

Verificare si reparatie laminor Mario di Maio LQR 120AS - Ref.517 Centrul CEMS

I.D.: 42149444

Data publicarii	05.03.19	Coduri CPV	31000000-6 50000000-5
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 9.243,70 RON - 9.243,70 RON

Descriere: Verificare si reparatie laminor Mario di Maio LQR 120AS Lucrari ce vor fi realizate: 1 - Verificare si reparatie, partea mecanica - curatire subansamble; - demontare reductor; - demontare subansamblu caja laminare; - verificare lagari; - verificare rulmenti; - ulei pentru reductoare; - montaj final, vopsire, probe; 2 - Verificare si reparatie, partea electrica - demontare pupitru de comanda; - demontare partiala si verificare instalatie electrica si motor electric
