

servicii reparatii conducte alimentare apa rece

I.D.: 104713910

Data publicarii	25.10.24	Coduri CPV	45231113-0 50000000-5
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 5.135,00 RON - 5.135,00 RON

Descriere: Servicii de reparatie (inlocuire) a bransamentului de apa rece al cladirii IRASM, astfel: inlocuire in canivou conducta D63 pe o distanta de 76 de metri, inclusiv mufe si elemente de imbinare, robineti de 2" si elemente de sudura pe conducta magistrala din otel, precum si alte elemente de asamblare.
