

---

## **Achizitie reparatie auto - Seat Leon -CL10SUD**

I.D.: 37105312

---

Data publicarii	09.07.19	Coduri CPV	50112000-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 5.205,40 RON - 5.205,40 RON

---

Descriere: Reparatie auto- disc ambreiaj 1 buc, placa de presiune 1 buc, rulment presiune 1 buc, surub placa presiune 6 buc, pin ambreiaj 1 buc, surub cu cap cilindric 2 buc, disc frana fata 2 buc, placute frana fata 1 set, surub disc frana 2 buc, filtru aer 1 buc, filtru polen 1 buc, filtru ulei 1 buc, buson baie 1 buc, ulei motor 5w30 4 litri, spray degresare frane 1 buc, manopera aferenta lucrarii de demontare/montare cutie de viteze pentru inlocuire ambreiaj + revizie.

---