
Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)

I.D.: 52781364

Data publicarii	18.12.20	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 600,00 RON - 600,00 RON

Descriere: In pretul serviciilor intra urmatoarele operatiuni - preluarea stingatoarelor de la beneficiar, demontare, golire, curatare, verificare subansamble, incarcata cu agent stingere, schimbat membrane si inele de etansare, vopsit daca este cazul, sigilare, etichetare, perioada de garantie, data expirarii verificarii, date tehnice, tipul stingatorului, instructiuni de utilizare.
