

---

## Serviciu reparatie VW Transporter

I.D.: 97456908

---

Data publicarii	21.05.24	Coduri CPV	50112100-4
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	23.05.24 09:00	Pretul estimativ:	3.650,00 RON - 3.650,00 RON
----------------------------------	----------------	-------------------	-----------------------------

---

Descriere: Servicii de reparație VW Transporter Nr. identificare: WV1ZZZ7HZKH155011/2019 Manoperă pentru următoarele operațiuni: -diagnoză:monitorizare VAS5051 -senzor NOX înlocuit -butuc cu rulment înlocuit -eficacitate frânare verificată -înlocuit plăcuțe frână spate -înlocuit discuri frână spate -degripat sensor Nox Piese auto: -senzor NOX- 1 buc -rulment roată- 1 buc -disc frână spate- 2 buc -set plăcuțe frână spate- 1 buc

---