
Servicii de reparatii ascensoare cu inlocuire piese

I.D.: 68177019

Data publicarii	11.04.22	Coduri CPV	50750000-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 52.558,00 RON - 52.558,00 RON

Descriere: Inlocuirea pieselor cu un grad mare de uzura pentru functionarea in conditii de siguranta si la un nivel tehnic corespunzator a ascensoarelor din dotare, conform notelor de constatatate intocmite de operatorul RSVTA. Materialele si piesele necesare a fi schimbate pentru functionarea in conditii de siguranta si la un nivel tehnic corespunzator a ascensoarelor din dotare sunt urmatoarele: - Ulei troliu - 64 litri; - Patine cabina 9 mm - 64 bucati; - Patine contragreutate 5,5 mm - 64 bucati; - Bec 220 V - 140 bucati; - Broasca electromecanica - 28 bucati; - Broasca usa semiautomata - 46 bucati; - Amortizor usa - 51 bucati; - Cap de linie - 32 bucati; - Contact dublu - 63 bucati; - Buton cutie comanda - 77 bucati; - Sabot frana - 2 bucati; - Cablu tractiune d 11 mm - 120 ml; - Cablu limitator viteza d 6 mm - 65 ml; - Limitator de viteza 1m/s - 1 bucata. Devizul pentru piesele de schimb necesare, va fi aprobat de autoritatea contractantă. Manopera aferenta lucrărilor ce urmează a fi executate nu va fi inclusă în deviz, fiind suportată de către prestator din manopera aferentă lucrărilor de prestări servicii lunare. Materialele de lubrefiere și de curățenie, precum și registrul de supraveghere și etichetele informative interioare/exterioare vor fi asigurate de prestator, pe cheltuiala acestuia. Funcționarea la parametri normali a ascensorului se va efectua în concordanță cu performanțele tehnice definite de fabricant, precum și cu prescripțiile tehnice ISCIR - PT R11/2003; Prestat
