
Servicii de reparare autospecială Renault Midlum MAI 33132

I.D.: 55263539

Data publicarii	18.03.21	Coduri CPV	50114000-7 50112100-4
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 2.618,68 RON - 2.618,68 RON

Descriere: Servicii de reparare autospecială Renault Midlum cu nr. de înregistrare MAI 33132 ISU Suceava: - reparat etrier dreapta + stg spate; - înlocuit senzori uzură plăcuțe de frână axa spate; Piese - ansamblu etrier (2 buc.) - senzori uzura placute (2 buc.) - materiale auxiliare + ulei transmisie.
