

---

## Lucrari de reparare si intretinere acoperisuri

I.D.: 85537018

---

Data publicarii	03.08.23	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 17.930,00 RON - 17.930,00 RON

---

Descriere: Lucrari de igienizare pod mansarda 140 mp si de inlocuire jgheaburi si burlane defecte Lista lucrarilor propuse spre executie : • Montaj schela metalica pentru evacuare gunoi rezultat • Incarcare, manipulare si descarcare gunoi din pod pe schela metalica de evacuare • Transport auto gunoi la groapa de gunoi • Zugraveli interioare pod la pardoseli si sarpanta cu var lavabil antimucegai • Montaj usa din pvc - inlocuire usa din lemn pentru acces pod cu usa din PVC • Reparatii si inlocuire 8 mL de jgheab zincat • Reparatii si inlocuire 3 mL de burlan zincat • Reparatie gard metalic imprejmuire

---