

Servicii de reparații auto BMW X1

I.D.: 66387119

Data publicarii	18.02.22	Coduri CPV	50112200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.137,74 RON - 1.137,74 RON

Descriere: Servicii de reparații pentru un autovehicul marca BMW X1 (SS: WBAJH710703G06303) constând în înlocuirea următoarelor piese: plăcuțe frână față - OE + senzor plăcuțe frână față - OE. Garanție: Conform legislației în vigoare
