

---

## **Reparatii instalatii de climatizare AC split 9000/24000 BTU**

I.D.: 34115866

---

Data publicarii	27.02.19	Coduri CPV	45259000-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 42.630,00 RON - 42.630,00 RON

---

Descriere: Serviciul consta in :-inlocuire placa electronica unitate interioara (19 buc.), inlocuire placa electronica unitate exterioara (19 buc.), inlocuire compresor AC unitate exterioara (16 buc.), incarcare Freon (20gk), inlocuire condensator pornire AC 40 uf (6 buc),.

---