
Reparare masina de spalat marca BEKO

I.D.: 17311932

Data publicarii	26.01.17	Coduri CPV	50800000-3
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	30.01.17	Pretul estimativ:	500,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	------------

Descriere: Reparare masina de spalat BEKO situata in incinta Centrului de Ingrijire si Asistenta Adaseni, com Adaseni, jud. Botosani. Reparatiile constau in inlocuirea unor componente defecte: -rulmenti motor -rulmenti cuva -rezistenta -cruciera -condensator -placa electronica
