
REPARATIE AUTOSPECIALA DIN CADRUL ISU HUNEDOARA

I.D.: 83871664

Data
publicarii 22.06.23

Coduri CPV 50110000-9

Pretul
estimativ: 4.516,29 RON - 4.516,29 RON

Descriere: Reparatie autospeciala VW Transporter - MAI50716. Inlocuire bieleta directie Inlocuire bieleta antiruliu Inlocuire bucxse bara stabilizatoare verificat+reglat directie golire/umplere instalatie AC inlocuire rulmenti spate inlocuire rulment cardan inlocuire conducta clima
