

---

## Servicii de reparare si intretinere hidranti interiori

I.D.: 100932422

---

Data publicarii	29.07.24	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 935,90 RON - 935,90 RON

---

Descriere: - Teava refulare tip Miami, cu perdea de apa 1 buc x 95,90 lei/ buc = 95,90 lei; - furtun de refulare tipC, 20 ml, 15 bari presiune, cu racorduri legate 1 buc x 225,00 lei/buc = 225,00 lei; - robinet pentru hidrant interior, 2 toli, cu racord fix 1 buc x 195,00 lei/buc = 195,00 lei; - serviciu demontat/montat robinet hidrant interior 1 buc x 420,00 lei/buc = 420,00 lei TOTAL = 935.90

---