

Reparatii intretinere sistem sonorizare

I.D.: 42133178

Data
publicarii

07.03.19

Coduri CPV

50342000-4

Pretul
estimativ:

10.900,00 RON - 10.900,00 RON

Descriere: 1. Amplificator Pioneer MV 3000- inlocuit switch on/off 2. Amplificator Blue Tech- inlocuire releu de alimentare 3. Boxe Pioneer 3000 - inlocuit difuzoare inalte - 4 buc si reparat (bobinat) difuzoare bass- 4 buc 4. Boxe Pioneer 180- reparat difuzoare bass- 4 buc 5. Boxe Blu Tech - inlocuit filtre 4 buc si difuzoare inalte - 4 buc 6. Procesor (limitator de sunet) PA Behringer DCX 2496 pt sunet- 1 buc si 1 buc microfon dinamic voce cu intrerupator 7. Inlocuire Cabluri de semnal la boxe, inlocuire conectori defecti la amplificatoare, confectionare cabluri de legatura, fuseti de prindere, prelungitoare electrice si alte componente pentru conexiuni si organizarea traseelor de cabluri.. Avand in vedere faptul ca boxele se afla la inaltime in Sala Sporturilor- Demontarea /si montarea echipamentelor (boxelor) cade exclusiv in sarcina executantului