

## Servicii de reparatii la Macara 535

I.D.: 33924566

---

Data publicarii	19.02.19	Coduri CPV	50241000-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	22.02.19	Pretul estimativ:	36.680,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

---

Descriere: Servicii de reparatii la Macara 535 care constau in demontat/montat butelii de aer de cca 250 litri, 3 bucati si curatat toate pe gura de montaj/vizita precum si curatat interioare butelii cu prezentare la ANR; inlocuit 3 bucati manometre de presiune la 60 Kgf/cm conform model de la bord; verificat, curatat, reglat si testat 3 buc. supape de siguranta pentru deschidere la 31Kgf/cmp, sigilat si prezentare ANR; testare hidraulica la 3 butelii de aer si tubulatura conform cerinte si in fata reprezentantilor ANR; remediat neetaseitati instalatie si distribuitor aer lansare motor inclusiv supape de lansare; transportat butelii si agregate de la / spre la nava, operatiune in vederea indeplinirii cerintelor solicitate mai sus. Prezentat buteliile instalatia de aer aferenta supape siguranta si AMC-urile cu acte si in proba la ANR. (butelii cu D interior =51 5, lungime 1365 mm, D exterior 5 30 mm, serii butelii 510189,510190 si 510194. Macaraua 535 se afla in portul Sulina.

---