
Reparatie pompa PENTAIR 25/2M/4

I.D.: 82313941

Data publicarii	16.05.23	Coduri CPV	50511000-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.588,00 RON - 2.588,00 RON

Descriere: Lucari de reparatie pentru electropompa PENTAIR 25/2M/4 care includ: manopera de demontare, curatare, constatare defecte, // piese de inlocuit : 1 buc Kit etansare T5199-0350 / 1 buc Kit etansare T30919-0400 / 1 buc Kit lagare 3205/6206 / Rebobinat motor //manopera asamblare, verificare pe stand parametrii
