

---

## **Servicii revizie si reparatie - AB - 09 - AXN - Dacia Doker**

I.D.: 42827875

---

Data publicarii	04.07.19	Coduri CPV	50112200-5 50112000-3
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Pretul estimativ: 2.450,00 RON - 2.450,00 RON

---

Descriere: Este necesară înlocuirea volantei aceasta prezentând urme avansate de uzură, flanșă cutie de viteză, releu semnalizare, reparat cablaj electric, bec semnalizare, bec poziție, verificare, încărcare sistem de climatizare și remedierea unor eventuale defecțiuni identificate în urma constatării în service. OBS. Operatorii economici care se află în situații potențial generatoare de conflict de interese în sensul art. 59-60 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, vor refuza prezenta achiziție directă. Persoanele cu funcții de decizie din cadrul autorității contractante sunt publicate pe site-ul Consiliului Județean Alba: [www.cjalba.ro](http://www.cjalba.ro).

---