

Reparații curente la Împrejmuire incintă și teren

I.D.: 58338528

Documente participare:

- Caiet de sarcini Rc Imprejmuire incinta.pdf

Data publicarii	29.06.21	Coduri CPV	45342000-6
Termenul limita pentru depunere:	08.07.21	Pretul estimativ:	193.277,00 RON - 193.277,00 RON

Descriere: Principale lucrări de reparații constau în: • înlocuirea stâlpilor de beton ruți sau lipsă, • curățarea vegetației din zona gardului pentru executarea lucrărilor de înlocuire a sârmei ghimpate, • refacerea gardului de sârmă ghimpată prin înlocuirea sârmei existente cu alta nouă, • completarea înălțătoarelor lipsă, • repararea porților metalice de acces CF(2 buc) ,auto(1 buc) și pietonal(2buc) și vopsirea acestora; • înlocuirea porților de acces auto și pietonal de la intrarea principală și a stâlpilor de susținere • înlocuirea gardului din plasă împletită cu gard panouri bordurat zincat ; • îndreptarea panourilor de gard din prefabricate, fixarea acestora în beton, refacerea îmbinărilor dintre panouri, • vopsirea gardurilor din plăci de beton și a gardului din panouri de gard din prefabricate .
