
Pachet reparație/întreținere Mercedes Sprinter 3.5

I.D.: 51236817

Data publicarii	02.11.20	Coduri CPV	50112000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	1.910,08 RON - 1.910,08 RON
-------------------	-----------------------------

Descriere:	Pachet reparație/întreținere Mercedes Sprinter 3.5: piese - 1678.00 ron - kit ambreiaj manopera - 500.00 ron
------------	--
