
Înlocuirea senzorului instalației de alimentare motor AdBlue

I.D.: 55266381

Data publicarii	19.03.21	Coduri CPV	50100000-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	3.446,45 RON - 3.446,45 RON
-------------------	-----------------------------

Descriere:	Înlocuirea senzorului instalației de alimentare motor AdBlue autospecială de lucru cu apă și spumă, tip ACTROS.
------------	---
