

---

## Reparatie auto -Dacia Duster 1.5 dci

I.D.: 104102431

---

Data publicarii	15.10.24	Coduri CPV	50112000-3
Termenul limita pentru depunere:	18.10.24 12:00	Pretul estimativ:	2.520,00 RON - 2.520,00 RON

---

Descriere: C.N.P.P.M.S.U. Ciolpani intenționează să efectueze serviciu de reparatie (Înlocuire clapetă gaze eşapament, înlocuire comandă clapetă, înlocuire și calibrare senzor bracaaj, înlocuire senzor poziție ambreiaj) la autoturismul Dacia Duster 1.5 dci - SR/DHD4/AB6BE00M0000 cu nr. de inregistrare MAI 47138 seria de caroserie VF1HJD40061383232, an fabricație 2018. Piesele și materialele necesare reparatiei vor fi asigurate de către prestatorul de servicii și vor fi agreate de producătorul autovehiculului. Ofertanții care transmit oferta se consideră că acceptă în totalitate solicitările autorității contractante. Ofertele care nu conțin toate informațiile solicitate vor fi considerate incomplete și vor fi respinse ca neconforme.

---