
Servicii de reparatie a sistemului de aprindere motor DACIA DUSTER

I.D.: 61227529

Data publicarii	24.09.21	Coduri CPV	50110000-9
Termenul limita pentru depunere:	27.09.21	Pretul estimativ:	950,00 RON - 950,00 RON
Descriere:	Servicii de reparatie a sistemului de aprindere motor DACIA DUSTER MAI 38922: - înlocuire bujie incandescentă - 4 buc; - înlocuire senzor temperatură turbină - 1 buc.		
