

---

**Servicii de intretinere si reparatii la sistemul de securitate (sistem supraveghere video - 2xDVR stand alone, 13 camere de interior, 8 camere de exterior, sistem alarma efracție Texecom, sistem detectie incendiu Job Detectomat Fire Panel 3400);**

I.D.: 12290334

---

Data publicarii	06.04.16	Coduri CPV	50800000-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	21.04.16	Pretul estimativ:	100,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	------------

---

Descriere: Va rugam sa ne trimiteti oferte de pret pentru servicii de intretinere, montare si reparatii (sa specificati lei/luna fara TVA), urmatoarelor Servicii de intretinere si reparatii la sistemul de securitate (sistem supraveghere video - 2xDVR stand alone, 13 camere de interior, 8 camere de exterior, sistem alarma efracție Texecom, sistem detectie incendiu Job Detectomat Fire Panel 3400);

---